

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
МУ КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛАН-УДЭ
МАДОУ «Детский сад № 173 «РОСИНКА» комбинированного вида

Юридический адрес: Республика Бурятия, 670002 г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12 Б
Фактический адрес: 1 корпус - ул. Октябрьская, 12 Б,, Тел.: 8 (3012) 46-07-27, 8 (3012) 46-72-08
2 корпус - ул. Лимонова, 1 А: 8 (3012) 46-59-34
e – mail: rosinka1966@mail.ru

Во исполнение предписания № 194/1/1 от 15.01.2021 г., № 60/1/44 от 15.04.2021г
детским садом № 173 «Росинка» была проведена следующая работа:

По предписанию № 60/1/44 от 15.04.2021г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из всех групповых ячеек № 4-12	04.07.2022	Частичное выполнение. Расширены дверные проемы на путях эвакуации из групповых ячеек № 5,8,10,11. В групповой ячейке №12 обеспечено одновременное пребывание посетителей не более 10 человек. Проведен визуальные осмотр и получено письмо от АО «БУРЯТГРАЖДАНПРОЕКТ» от 04.02.2022 г. о невозможности расширения эвакуационных выходов. Запрошены денежные средства на расширение оставшихся дверных проемов.
2.	Допускается применение деревянной отделки (закрыты отопительные трубы) для отделки стены возле эвакуационного выхода с лестничного марша непосредственно наружу из здания.	15.11.2021	Выполнено.
3.	Лестничные марши наружных эвакуационных лестниц (лестницы 3-го типа) со второго этажа (группа № 10, № 8)	15.11.2021	Выполнено.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
	проходит вблизи оконных проемов, расстояние от которых составляет менее 1 метра.		
4.	Не соответствует требованиям материал, используемый для отделки потолка в помещениях детского сада (метод.кабинет, бухгалтерия, изо-студия, логопед, соляная комната). Выполнена отделка деревянными панелями помещения в бассейне.	15.11.2021	Выполнено.
5.	Не оборудованы датчиками автоматической пожарной сигнализации складские помещения, цеха в пищеблоке, соляной пещере.	15.11.2021	Выполнено.
6.	Не соответствуют требованиям планы эвакуации людей в случае пожара	15.11.2021	Выполнено.
7.	Отсутствует эвакуационное освещение на путях эвакуации (коридор 1-го этажа)	15.11.2021	Выполнено.
8.	Приборы приемно-контрольные автоматических систем противопожарных систем располагаются не в помещении охраны	15.11.2021	Выполнено.
9.	Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из всех групповых ячеек № 1-3, музыкального зала	04.07.2022	<p>Частичное выполнение.</p> <p>В групповой ячейке №1 обеспечено единовременное пребывание не более 10 человек. Проведен визуальные осмотр и получено письмо от АО «БУРЯТГРАЖДАНПРОЕКТ» от 04.02.2022 г. о невозможности расширения эвакуационных выходов.</p> <p>Запрошены денежные средства на расширение оставшихся дверных проемов.</p>
10.	Находится в нерабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация в складском помещении	15.11.2021	Выполнено.
11.	Не проведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на видном месте.	15.11.2021	Выполнено.

По предписанию № 194/1/1 от 15.01.2021 г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не соответствует требованиям ширина дверных проемов на путях эвакуации из групповых ячеек № 4-12. Фактическая ширина дверных проемов 0,85 м, при требуемой 1,2 м	15.11.2021	Частичное выполнение. Расширены дверные проемы на путях эвакуации из групповых ячеек № 5,8,10,11. В групповой ячейке №12 обеспечено одновременное пребывание посетителей не более 10 человек. Проведен визуальный осмотр и получено письмо от АО «БУРЯТГРАЖДАНПРОЕКТ» от 04.02.2022 г. о невозможности расширения эвакуационных выходов. Запрошены денежные средства на расширение оставшихся дверных проемов.
2.	П.2 Предписания № 194/1/1 Не соответствует требованиям ширина дверных проемов на путях эвакуации из групповой ячейки № 1. Фактическая ширина дверного проема 0,66 м, при требуемой ширине 0,8	15.11.2021	Выполнено

В настоящее время МАДОУ Детский сад № 173 «Росинка» продолжает работу по изысканию денежных средств для выполнения мероприятий в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности в полном объеме.

Заведующий



Т.Г. Подтележникова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Подтележникова Татьяна Георгиевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022