

Приложение А.2
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ
А.Н. Печкин
« 18 » декабря 20 19 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 32

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объект:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 173 «Росинка» комбинированного вида г. Улан-Удэ.
- 1.2. Адрес объект:
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2 150,5 кв. м.
- часть здания — _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **7 641 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания:
1966 г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего – 2020 г., капитального – не предполагается.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 173 «Росинка» комбинированного вида г. Улан-Удэ, (МБДОУ «ДС № 173 «Росинка» г. Улан-Удэ)
- 1.7. Адрес объекта:
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)
МКУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, тел. 21-16-48

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

Предоставление дошкольных образовательных услуг

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 235 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Милиция»

Маршрутное такси № 4, 29, 30, 31, 37, 40, 46, 54, 55, 59, 100.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-400 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Перепады на пути движения - неровное со сколами, ямами и выбоинами асфальтовое покрытие, присутствуют возвышающиеся над поверхностью пешеходных путей канализационные люки. Бордюры на остановке и при переходах проезжей части. Лестницы разбитые, без контрастных полос, не везде есть поручни с двух сторон. Поверхность пандуса контрастно не выделена. Отсутствует контрастно-тактильное покрытие тротуара и места отдыха. Папка с фото № 0.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет, частично

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п.п.	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г), ДУ (С, О), ВНД (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У) ДУ(С, О, Г) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, Г) ДУ(С, О) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С, К, О, У, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДУ (О, С, Г), ВНД (К)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный и операционный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, операционный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный, операционный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» октября 2019 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 32 от «03» октября 2019 г.,

3. Решения Комиссии _____ от «__» _____ 20__ г.



Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ
А.Н. Печкин
«03» октября 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 32

Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия
г. Улан-Удэ

«3» октября 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объект:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 173 «Росинка» комбинированного вида г. Улан-Удэ.
- 1.2. Адрес объекта:
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2 150,5 кв. м.
- часть здания – _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 7 641 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания:
1966 г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего – 2020 г., капитального – не предполагается.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 173 «Росинка» комбинированного вида г. Улан-Удэ, (МБДОУ «ДС № 173 «Росинка» г. Улан-Удэ)
- 1.7. Адрес объекта:
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

Предоставление дошкольных образовательных услуг

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 235 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Милиция»

Маршрутные такси № 4, 29, 30, 31, 37, 40, 46, 54, 55, 59, 100.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-400 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; *регулируемые*, со звуковой сигнализацией, таймером;

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*;

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, *нет*

Перепады на пути движения - неровное со сколами, ямами и выбоинами асфальтовое покрытие, присутствуют возвышающиеся над поверхностью пешеходных путей канализационные люки. Бордюры на остановке и при переходах проезжей части. Лестницы разбитые, без контрастных полос, не везде есть поручни с двух сторон. Поверхность пандуса контрастно не выделена. Отсутствует контрастно-тактильное покрытие тротуара и места отдыха. Папка с фото № 0. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет, частично

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п.п.	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)	А	Папки № 1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г), ДУ (С, О), ВНД (К)	-	Папки № 6, 8, 9, 10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У) ДУ (С, О, Г) ВНД (К)	4, 10, 5, 10, 5, 6, 8, 21, 7, 16, 1, 14, 1, 14, 10, 29, 8	Папки № 11, 13, 12, 15, 16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О) ВНД (К)	10, 16, 20, 6, 9, 22, 3, 4, 5, 6, 17, 23, 6, 12, 7, 8, 4, 17, 25, 12, 19	Папки № 17.1, 17.2, 17.3, 17.4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О) ВНД (К)	3, 9, 3, 9, 14, 21, 12, 13, 6, 7, 8, 9, 2, 19, 20	Папки № 18, 12, 13, 3, 17
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С, К, О, У, Г)	-	Папка № 21
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)	-	Папка № 0

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У), ДУ (О, С, Г), ВНД (К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный и операционный ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, операционный ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный, операционный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 6 стр. 3 листа.
2. Входа (входов) в здание на 6 стр. 3 листа.
3. Пути движения в здании на 10 стр. 5 листов.
4. Зоны целевого назначения объекта на 9 стр. 5 листов. (Приложения №№ 4.1, 4.2, 4.3)
5. Санитарно-гигиенических помещений на 9 стр. 5 листов.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 7 стр. 4 листа.

Результаты фотофиксации на объекте в электронном виде 24 папки.
Постажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы

Ведущий специалист

Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ _____ Д.Н. Гунсурунова

Члены рабочей группы:

Специалист по социальной работе

Управления социальной защиты населения по г. Улан-Удэ _____ О.А. Черняева

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель

БРОО ООО «Всероссийское общество инвалидов» _____ В.С. Брыков

представители организации, расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) _____

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись) _____

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20 _____ г. (протокол № _____)

Комиссией

(название) _____

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МАДОУ «Детский сад № 173 «Росинка» г. Улан-Удэ

Т.Г. Подтележникова

«01» октября 2019 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 32

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объект:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 173 «Росинка» комбинированного вида г. Улан-Удэ.
- 1.2. Адрес объект:
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - **отдельно стоящее здание 2 этажа, 2 150,5 кв. м.**
 - часть здания – _____ кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **7 641 кв. м.**
- 1.4. Год постройки здания:
1966 г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
Текущего – 2020 г., капитального – не предполагается.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 173 «Росинка» комбинированного вида г. Улан-Удэ, (МБДОУ «ДС № 173 «Росинка» г. Улан-Удэ)
- 1.7. Адрес объекта:
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
Оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
Государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
Муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)
МКУ «Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
670000, г. Улан-Удэ, ул. Советская, 23, тел. 21-16-48

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование

2.2 Виды оказываемых услуг:

Предоставление дошкольных образовательных услуг

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

На объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 235 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(опишите маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «Милиция»

Маршрутные такси № 4, 29, 30, 31, 37, 40, 46, 54, 55, 59, 100.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-400 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;*

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Перепады на пути движения - *неровное со сколами, ямами и выбоинами* асфальтовое покрытие, присутствуют возвышающиеся над поверхностью пешеходных путей канализационные люки. Бордюры на остановке и при переходах проезжей части. Лестницы разбитые, без контрастных полос, не везде есть поручни с двух сторон. Поверхность пандуса контрастно не выделена. Отсутствует контрастно-тактильное покрытие тротуара и места отдыха. Папка с фото № 0.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет, частично

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 59.13330.2016

№№ п.п.	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
---------	-------------------------------------	---

1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А»- Доступность всех зон и помещений – универсальная

«Б»- Доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ»- Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД»- Не организована доступность

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий, капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий, капитальный и операционный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий, капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий, операционный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий, капитальный, операционный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 173 «Росинка» комбинированного вида г. Улан-Удэ.
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б.**

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016	
		есть, /нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы (наружные)	есть		Папка № 6 Фото 6 (1) – 6 (7)	Нет доступного для МГН входа в здание и указания пути к нему	С, О, К, У	Один из входов в здание должен быть оборудован средствами для комфортного, беспрепятственного и удобного доступа МГН, обеспечивающие легкую идентификацию доступности входа на пути движения МГН. Пиктограммы должны иметь тактильный эффект. Устанавливаются на высоте 1,2 – 1,6 м от пола. Последующая пиктограмма устанавливается в зоне видимости предыдущей.	Текущий
					Не нормативная лестница во 2-ой подъезд – две ступени лестницы разной геометрии, высота ступеней 0,15 м. и 0,13 м.	Все, кроме К	Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Ширина ступеней должна быть от 0,35 до 0,4 м, высота подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Поверхность ступеней должна иметь антискользящее покрытие и быть шероховатой. Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней.	Текущий

				Высота ступени во 2-ой подъезд 0,28 м.		Не требуется в устройстве перилами, так как высота крыльца составляет менее 0,45 м.	
				Нет поручней с правой стороны в 3-ий подъезд	C, O	Боковые опорные поручни для лестницы применяются как направляющий элемент с применением тактильной информации и необходимая точка опоры. Поручни должны быть с двух сторон на высоте 0,9 м., в дополнительных учреждениях и на высоте 0,5 м. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м. Диаметр захвата 0,03-0,05 м, высота установки – 0,9 м. с учетом технических требований.	Текущий
				Нет контрастных полос на краях первой и последней ступеней лестниц	C	Для безопасного движения слабоподвижного человека по лестнице край первой и последней ступени по всему периметру должен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к основному цвету ступеней.	Текущий
				Отсутствует тактильная предупредительная разметка перед лестницами	C	Для обеспечения безопасного движения нетренированного человека по лестничным маршам применяется тактильная предупредительная разметка перед лестницами. Ширина поля тактильных указателей - по ширине лестницы, глубина поля - 0,50-0,60 м.	Текущий
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	Лестницы не продублированы пандусами	K	Для обеспечения самостоятельного подъема к входу в здание инвалидов-колясочников лестницы дублируются пандусами. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,45 м (при уклоне не более 5%). При небольшом перепаде высоты (до 20 см) допускается увеличивать наклон пандуса до 10%. Площадка в начале и конце пандуса должна быть не менее 1,5 м x 1,5 м. Инвентарные пандусы должны быть шириной не менее 0,8 м. Вдоль кромок пандуса следует предусмотреть бортик высотой не менее 0,05 м. для предотвращения соскальзывания трости или ноги. Вдоль обеих сторон пандусов, а также у всех перепадов высот	Капитальный

				Более 0,45 м. необходимо устанавливать ограждения с поручнями на высоте 0,70 и 0,90 м. По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать колесоотбойники высотой не менее 0,05 м. Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Допускается для выделения границающих поверхностей применение световых маячков или световых лент.			
				Отсутствуют защитные козырьки и водостоки над входными площадками и лестницами.	Все	Входная площадка при входе, доступных МГН, должна иметь: навес, водосток, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Рекомендуется обустроить навесы над входными площадками и лестницами.	Текущий
				Входные площадки не соответствуют нормативам по размерам	Все	Входная площадка при входе, доступных МГН, должна иметь: навес, водосток, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м или 1,5х1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2 м. Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скопления при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.	Текущий
				Информация об объекте не продублирована шрифтом Брайля	Все	Тактильная информационная табличка предназначена для подачи информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступным для людей с категориями МГН. Устанавливается со стороны дверной ручки на высоте 1,2 – 1,6 м от пола, обладает тактильным эффектом. Написки выполняются как с применением тактильного плоскоребрающего шрифта, так и с применением системы Брайля.	Текущий
				Отсутствуют звуковые маяки у входов	C	Звук или сооружение по заданию на проектирование дополнительно оборудуется радио	Текущий

						информаторами посетителей с нарушением зрения.	
				Входы не оборудованы знаками доступности.	Х, О, С, Г	Доступные входы в здание должны быть оборудованы знаками доступности или указывать на доступные входы/маршруты.	Текущий
				Грехзащитные покрытия – резиновые коврики на входных площадках возмываются над уровнем пола, не закреплены по краям	Все	Грехзащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грехзащитное покрытие должно быть плотно закреплено на поверхности пола. При установке решеток непосредственно перед входом в здание они должны заканчиваться перед предупреждающим тактильно-контрастным указателем, который обустраивается на расстоянии 0,9 м от навесной двери.	Текущий
				Нет тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию входа.	С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы должны иметь предупредительную рельефную и/или контрастно окрашенную поверхность.	Текущий
				Тяжелое открывание дверей.	Все	Входные двери, доступные для входа инвалидов, следует проектировать автоматическими, ручными или механическими. Они должны быть хорошо эксплуатационными и иметь символ, указывающий на их доступность. Целесообразно применение автоматических распашных или раздвижных дверей (если они не стоят на путях эвакуации). Крепление двери - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрытия продолжительностью не менее 5 сек.	Текущий
2.4	Двери (входные)	Есть	Папка №9 Фото 9 (1)-9 (9)	Не контрастные ручки дверей	С	Дверные ручки или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличие от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
				Сплошное полотно входных дверей	Все	В полотнах наружных дверей следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя	Текущий

						насть коблук должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. Дверные ручки или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличие от дверного полотна контрастные цвета. Входные двери для свободного выхода колесочника должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспособляемых существующих зданий и сооружений ширина входных дверей принимается от 0,9 до 1,2 м.	
				Ширина входных дверей 0,86 м.	Х	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
				Имеются дверные пороги снаружи от 0,03 до 0,10 м.	Х, О, С.	Ширина дверных и открытых проемов в стене, рабочих створках дверей, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	Текущий
				Ширина дверей тамбуров в 1-ый и 3-ий этажи 0,88 м.	Х	Грехзащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грехзащитное покрытие должно быть плотно зафиксировано на поверхности пола. При установке решеток непосредственно перед входом в здание они должны заканчиваться перед предупреждающим тактильно-контрастным указателем, который обустраивается на расстоянии 0,9 м от навесной двери.	Текущий
				Грехзащитные покрытия – резиновые коврики в тамбурах возмываются над уровнем пола, не закреплены по краям	Все	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
Тамбур	Есть	Папка № 10 Фото 10 (1)-10 (13)		Имеются пороги в тамбуре от 0,03 м.	Х, О, С.		Текущий

		Не контрастные ручки дверей тамбуров	С	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета.	Текущий
ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию. Технические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующее с ними. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола согласно СП 59.13330.2016.				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г), ДУ (С, О), ВНД (К)	-	Папка № 6, 8, 9, 10	Текущий, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 32 от «03» октября 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 173 «Росинка» комбинированного вида г. Улан-Удэ, 670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б;

№ функционально-планировочного элемента	Наименование элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016	
		Есть/нет	№ на плане/№ фото			Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	А	Нет доступной информации об объекте (мелкий шрифт вывесок, отсутствует общая схема движения).	Все	Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.	Текущий
				Папка № 1 Фото 1(1) - 1(2) Не предусмотрены условия безопасного и удобного передвижения МГН по участку к территории объекта - неровное с перепадами высоты асфальтовое покрытие после входа на территорию	Все	В проектах должны быть предусмотрены условия безопасного и удобного передвижения МГН по участку к территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без впадин, не создающим выбрызгивание при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. соображающим крепкое сцепление подошвы обуви, опор	Текущий

1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	А	Паска № 2 Фото 2 (1) - 2 (10)	На прилегающей территории присутствуют перепады высоты - не ровное асфальтовое покрытие.	Все, особенно К, С, О	Должны быть предусмотрены условия безопасного и удобного передвижения МПН по участку к зданию на территории объекта. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без луж, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Их поверхность должна обеспечивать	Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МПН на все время (в течение суток) эксплуатации учреждения или предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51246* и ГОСТ Р 52875. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,2-0,6 м, согласно СП 59.13330.2016.	Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию и указывающие направление движения.	С	Текущий
-----	------------------------------------	------	---	-------------------------------	--	-----------------------	--	--	--	---	---------

2

1.3	Места отдыха	Есть	А	Паска № 2 Фото 2 (1) - 2 (10)	На территории на основных путях движения людей рекомендуется предусматривать не менее чем через 100-150 м места отдыха, доступные для МПН, оборудованные лавочками, скамейками, телефоне-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.	Все	Должен быть предусмотрен доступ к местам отдыха, оборудованным лавочками, скамейками, телефоне-автоматами, указателями, светильниками, сигнализацией и т.п.	Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию и указывающие направление движения.	С	Текущий
-----	--------------	------	---	-------------------------------	---	-----	---	--	---	---------

3

1

						Места входа должны выполнять функции архитектурных акцентов, входящих в общую информационную систему объекта. Скамейки для инвалидов, в том числе скамьи, устанавливаются на обочинах проходов и обозначаются с помощью изменения фактуры наземного покрытия.	
				Нет поручней на лестнице	С, О	Боковые опорные поручни для лестниц применяются как направляющий элемент с применением тактильной информации и необходимая точка опоры. Поручни должны быть с двух сторон на высоте 0,9 м, в дополнительных учреждениях и на высоте 0,5 м, с учетом технических требований. Завершающие части поручня должны быть длиной марша или висячей части пандуса на 0,3 м. Диаметр захвата 0,03-0,05 м.	Текущий
1.3	Лестница (наружная) - на территории	Есть	А	Панка № 3 Фото 3 (1) 3 (2)	С	Для безопасного движения слабовидящего человека по лестнице край первой и последней ступени по всему периметру должен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к основному цвету ступеней.	Текущий
				Отсутствует тактильная предупредительная разметка перед лестницами	С	Для обеспечения безопасного движения незрячего человека по лестничным маршам применяется тактильная предупредительная разметка перед лестницами на расстоянии 0,30 м. до лестничного марша снизу и сверху. Ширина поля тактильных указателей - по ширине лестницы, глубина поля - 0,50-0,60 м.	Текущий
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Х	Лестницы должны дублироваться пандусами. Длина одного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20 (5%).	Текущий

						Пандус должны быть оборудованы поручнями с двух сторон - на высоте 0,7 м и 0,9 м. (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м). Поручни рекомендуется применять круглого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м, завершающие части длиной марша лестницы на 0,3 м. Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. Установка пандуса согласно СП 59.13330.2016	
				На открытых индивидуальных автостоянках около учреждения нет выделенного места для транспорта инвалидов.	Все	Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в здание - не далее 100 м. Места для стоянки автомашин инвалидов на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0 - 3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону обочины и стоянки машин.	Текущий
				Нет разметки на асфальте	Все	Каждое выделяемое машино-место должно обозначаться дорожной разметкой.	Текущий
				Нет знаков автопарковки для инвалидов	С, К, Г, О	Комплект дорожных знаков для обозначения стоянки предназначен для обозначения доступной парковки для инвалидов. Табличка «Инвалиды» может устанавливаться под знаком «Место стоянки» для указания, что действие данного знака распространяется только на мотоколяски и автомобили, на которых установлен опознавательный знак «Инвалиды».	Текущий

					Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, быть выполнена с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 2 м от уровня пола.	
ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МПН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МПН. Возможность смещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения). Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Организация мест отдыха на участке (рекомендуется).					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О, К)	А	Панки № 1, 2	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ИЦ - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технологические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Рекомендуется обустроить автомобильную парковку с местами для людей с инвалидностью. Предварительно следует обратиться в Управление дорог и гражданских сооружений Комитета по строительству Администрации г. Улан-Удэ с целью адаптации пути движения к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта. А также согласовать вопрос об оборудовании возле здания автобусной для средств, управляемых посетителями из числа людей с инвалидностью.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 32 от «03» октября 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 173 «Росинка» комбинированного вида г. Улан-Удэ,
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б.

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016	
		есть/нет	№ на плане	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балконы)	Есть	4, 10, 5, 10, № 11 5, 6, Фото 8, 21, 11 (1) - 7, 16 11 (51)	Панка	Отсутствуют пиктограммы (доступность, вход, выход)	С, К, Г	Текущий
					Отсутствуют указатели направления движения, входа, выхода.	К, Г	Текущий

				мм (возможно 100x100 мм). Устанавливается на высоте 1,2 - 1,6 м.	
Отсутствуют речевые информаторы и маяки.	С			В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку звуковых и радиотелефонов и/или тактильных и с речевым дублированием информации местом для посетителей с нарушением зрения.	Текущий
Отсутствуют экраны текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы.	Г			В вестибюлях общественных зданий, с учетом их функционального назначения, следует предусматривать установку информационных табло (бегущая строка), телефонных устройств с текстовым выходом для посетителей с нарушением слуха.	Текущий
Высота размещения выключателей более 1 м.	Ж			Выключатели следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола.	Текущий
Ширина проемов в коридоре менее 0,9 м, - от 0,72 м.	Ж			Ширина дверных и открытых проемов в стене, рабочих створок, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	Текущий
В коридоре имеются одиночные ступени высотой от 0,04 м.	Ж, О, С			Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами.	Текущий
В коридоре 1-ого этажа имеются перепады высоты - ступени без поручней	Ж, О, С			Следует применять различный по цвету горизонтальных площадок перед ними, устанавливать поручни при перепадах высоты более 0,45 м. Поручни должны быть с двух сторон на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях и на высоте 0,5 м... при перепаде высоты от 0,45 м.	Текущий

				Поручни рекомендуется применять круглого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м. Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875. При перепаде высот пола в здании следует обустраивать пандусы или съезды доступные для МГН.	
Выступающие части пожарных и коммуникационных конструкций не ограждены.	С	✓		Оградить выступающие части пожарных гидрантов для исключения травмирования сабогонидищих. Если элементы конструкций выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м.	Текущий
Отсутствуют места отдыха.	Все			На путях движения МГН в здании следует предусматривать смежные с ними места отдыха и ожидания - не менее одного места для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего.	Текущий
Нет предупредительной информации о препятствиях на пути движения - дверные проходы, лестница.	С	✓		Предупредительная информация о препятствиях (перед дверными проемами и выходами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей) располагается на расстоянии 0,6 м до объекта информации: визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков), тактильная (рифленая поверхность).	Текущий
3.2 Лестница (внутри здания)	Есть	1, 14, Р6 12	Папка	На лестницах поручни верхний - 0,95 м, нижний - 0,66 м, не	С, О
				Поручни должны быть на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях - 0,5 м.	Текущий

3.3	Пандус (внутри здания)	Есть	10, 29, 8 Фото 12 (1) - 12 (48)	округлого сечения. Завершающие части поручней длиннее марша лестницы отсутствуют. Внутренний поручень прерывается	Завершающие части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м. Поручень перед и внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Поручни рекомендуются применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м.	
				Скользящее покрытие ступеней лестниц	С ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги.	Текущий
				Нет контрастных полос на краях первой и последней ступенях лестниц	Для безопасного движения слабозрящего человека по лестнице край первой и последней ступени по всему периметру должен выделяться полосой, имеющей контрастную окраску по отношению к основному цвету ступеней.	Текущий
				Поверхность пандуса скользящая, контрастно не выделена	Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной риском или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.	Текущий
3.3	Пандус (внутри здания)	Есть	Липка № 13 Фото 13 (1) - 13 (2)	Пандус неинформативный – крутой подъем, без бортиков по продольным краям	Длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20 (5%). Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м	Текущий
				Нет поручней на пандусе	Пандусы должны быть оборудованы поручнями с двух сторон - на высоте 0,7 м и 0,9 м. Поручни рекомендуются применять	Текущий

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			Отсутствует лифт для пользования на второй этаж.	О, К	
3.5	Дверь	Есть	4, 10, 5, 10, 5, 6, 8, 21, 7, 16	Липка № 15 Фото 15 (1) - 15 (16)	Не нормативные информированные обозначения – на дверных полотнах.	Все	
3.5	Дверь	Есть	4, 10, 5, 10, 5, 6, 8, 21, 7, 16	Липка № 15 Фото 15 (1) - 15 (16)	Ширина дверей, рабочих створок дверей менее 0,9 м. – в кабинетах от 0,70 м., в приемных и группах от 0,78 м., в туалетах от 0,57 м.	К	
3.5	Дверь	Есть	4, 10, 5, 10, 5, 6, 8, 21, 7, 16	Липка № 15 Фото 15 (1) - 15 (16)	Умолчанные пороги в кабинетах и группах от 0,02 м. и больше	К, О, С.	

						высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. Следует применять дверные ручки, которые инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также Покрытых ручек. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р. 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию в помещениях (кроме помещений с мокрыми процессами), предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р. 51071, а также учитывать требования НПБ 104. Конструкции эвакуационных путей должны быть класса К0 (непожароопасные), предел их огнестойкости должен соответствовать требованиям таблицы 4* СНиП 21-01, а материалы их отделки и покрытия полов - требованиям 6.25* СНиП 21-01.	Текущий
				Некоторые дверные ручки не нормативные - круглые	К, О		Текущий
				Нет тактильных предупреждающих указателей перед дверями.	С		Текущий
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть	Папка № 16 Фото 16 (1) - 16 (125)	Отсутствует комплексная информация путей эвакуации.	Все		Текущий

					В здании нет эвакуационных путей доступный для МПН	Все	Предусмотреть доступный эвакуационный выход с пандусом. Расстояние от любого места пребывания инвалида в здании до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу не должно превышать 40 м.	Капитальный
					Ширина дверей эвакуационных выходов от 0,85 м. (ноле бассейна, музыкального зала, медицинского кабинета, с лестниц)	К	Ширина дверей должна быть не менее 0,9 м.	Текущий
					Имеются пороги в ступени перед дверями эвакуационных выходов высотой до 0,26 м.	К, О, С.	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. Рекомендуется обустроить пологие скаты.	Текущий.
					Нет контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей эвакуационных выходов.	✓ С	На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути (шпательные круги).	Текущий
					Ручки дверей эвакуационных выходов имеют одинаковый цвет с полотнами дверей и сильно неотличимы для слабовидящих людей.	С	Ручки дверей выделить контрастным цветом.	Текущий
					Некоторые дверные ручки эвакуационных выходов не нормативные - круглые.	✓ К, О	Следует применять дверные ручки, которые инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на	Текущий

				применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. Поручни на открытых лестницах должны быть с двух сторон на высоте 0,9 м., а в дошкольных учреждениях и на высоте 0,5 м. при перепаде высоты от 0,45 м. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Завершающие части поручня должны быть длиннее марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.	Текущий
			На эвакуационных выходах с первого этажа отсутствуют поручни с двух сторон	Ж, О, С	
			Поручни лестниц эвакуационных выходов контрастно не выделены.	С, О	Текущий
			Кроме ступеней эвакуационных лестниц не маркированы контрастными полосами.	Все	Текущий
ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола. Зоны отдыха - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места.				

Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей); - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность).

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (У) ДУ (С, О, Г) ВНД (К)	4, 10, 5, 10, 5, 6, 8, 21, 7, 16, 1, 14, 1, 14, 10, 29, 8	План № 11, 13, 12, 15, 16	Текущий, капитальный и операционный ремонт

* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (Ж, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (Ж, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 173 «Росинка» комбинированного вида г. Улан-Удэ.
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б.

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.1	Кабинетная форма – кабинеты специалистов	Есть	10, 16, 20, 6, 9, 22	Папка № 17.1 Фото 17.1(1)-17.1(30)	Нет нормативных информирующих обозначений помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки – таблички на дверях	✓ С	Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м.	Текущий
					Ширина дверей в кабинеты менее 0,9 м. – от 0,79 м.	К	Дверные проемы должны быть шириной не менее 0,9 м.	Текущий
					Имеются пороги в кабинеты от 0,02 м.	К, С, О	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. Рекомендуется освободить пути движения	Текущий

				√	Некоторые дверные ручки не нормативные - круглые	К, О	Следует применять дверные ручки, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую приложения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек.	Текущий
					В кабинетах диаметр зоны для самостоятельного разворота не менее 1,4 м.	К	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 90° - 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать не менее 1,4 м. Около столов, прилавков и других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов следует предусматривать свободное пространство размерами в плане не менее 0,9 x 1,5 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании "от себя" должна быть не менее 1,2 м, а при открывании "к себе" - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м.	Текущий
4.1.2	Кабинетная форма – медицинский кабинет	Есть	3, 4, 5, 6	Липка № 17.2 Фото 17.2(1) - 17.2(12)	Нет нормативных информирующих обозначений помещений рядом с дверью со стороны дверной ручки.	С	Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью, со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,4 до 1,75 м.	Текущий
					Ширина дверей менее 0,9 м. – 0,70-0,80 м.	К	Дверные проемы должны быть шириной не менее 0,9 м.	Текущий

					Ручки дверей имеют одинаковый цвет с полотнами дверей и сильно неотличимы для слабовидящих людей	С	Ручки дверей выделить контрастным цветом	Текущий
					Мебель в кабинете не контрастна с прилегающими поверхностями	С	Контрастное сочетание мебели, оборудования и отделки помещения предназначено для идентификации слабовидящими поверхностей и предметов.	Текущий
					Выключатель расположен на высоте более 1 метра.	Все	В помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола.	Текущий
					Не нормативные водопроводные краны барашкового типа на раковине в медицинском кабинете	К, О	Рекомендуется устанавливать водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа.	Текущий
					Ширина одной створки двери в музыкальный зал 0,59 м., в спортивный зал – ширина двери 0,80 м.	К	Дверные проемы должны быть шириной не менее 0,9 м.	Текущий
4.2	Залная форма обслуживания – спортивный и музыкальный залы	Есть	17, 23	Липка № 17.3 Фото 17.3(1) - 17.3(9)	Дверные ручки не нормативные – круглые.	К, О	Следует применять дверные ручки, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую приложения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек.	Текущий
					Ручки дверей имеют одинаковый цвет с полотнами дверей и сильно неотличимы для слабовидящих людей	С	Ручки дверей выделить контрастным цветом	Текущий

II Заключение по зоне:				
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.1 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ (вид работы)*
		№ на плани	№ фото	
Зоны несамого назначения зданий.	ДЧ-Н (У, Г) ДУС(, О) ДНД (К)	10, 16, 20, 6, 9, 22, 4, 17.1, 17.2, 5, 6, 17, 23	Листки № 17.1, 17.2, 17.3	Текущий

Комментарий к заключению:

II Заключение по зоне:				
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (выданы работ) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на карте	№ фото	
Зоны целевого назначения зданий.	ЛЧН (Г, П) ДУ(С, О) ВИД (С)	10, 16, 20, 6, 9, 22, 3, 4, 17.1, 17.2, 5, 6, 17, 17.3 23	Платки №	Текущий

Комментарий к заключению:

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 173 «Росинка» комбинированного вида г. Улан-Удэ.
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Да	-	-	Установленная квота на 2019 год составляет 2 рабочих места. Фактически работает 2 человека с инвалидностью.	Все	Общая адаптация здания по доступности.	Текущий и капитальный
Общие требования	Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированных или обычных), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование. Рабочие места инвалидов: - должны быть безопасны для здоровья и рационально организованы; - иметь заключение органов санэпиднадзора (и быть аттестованными по условиям труда); - их специализация устанавливается заданием на проектирование; - включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленные для конкретного вида заболевания (при необходимости). Рабочая зона (пространство рабочего места) или помещение: - выполнение комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату, в т.ч. дополнительных требований (в зависимости от вида заболевания инвалидов). Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов обеспечивается согласно СНиП 2.09.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда	ДЧ-В	-	-	Текущий и капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВПД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 32 от «03» октября 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 173 «Росинка» комбинированного вида г. Улан-Удэ,
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения - игровые, спальни	есть	6, 12, 7, 8, 4, 17, 25, 12, 19	Панка № 17.4 Фото 17.4 (1)-(111)	Не нормативные информирующие обозначения.	Все	Информирующие обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75 м. и дублироваться рельефными знаками.	Текущий
				Ширина некоторых дверей в группы менее 0,9 м. - от 0,79 м.	К	Дверные проемы, рабочие створки дверей должны быть шириной не менее 0,9 м.	Текущий
				Имеются пороги в некоторые группы от 0,02 м.	К, С, О	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м. Рекомендуется освободить путь движения	Текущий

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 173 «Росинка» комбинированного вида г. Улан-Удэ.
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б.**

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1.1	Туалетные комнаты в группах	Есть	3, 9, 3, 9, 14, 21	Папка № 18 Фото 18 (1)-18 (64)	Нет обозначения туалетной комнаты рельефными знаками.	С	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте от 1,4 до 1,75 м.	Текущий
					Выключатель расположен на высоте более 1 метра.	Все	В помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола.	Текущий
					Нет универсальных туалетных кабин, ширина одной створки двери в кабинки – от 0,45 м.	К, О, С	Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее: ширина - 1,65 м., глубина - 1,8 м., ширина двери - 0,9 м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, когтей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.	Капитальный

						Предусмотреть обустройство универсальной туалетной кабины согласно СП 59.13330.2016.	
				Ширина дверей в туалетные комнаты от 0,70 м.	К	Ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м.	Текущий
				Имеются дверные пороги в некоторые туалетные комнаты от 0,02 м.	К, О, С	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
				Дверные ручки на дверях в туалет не нормативные - круглые.	К, О	Следует применять дверные ручки, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую приложения слишком больших усилий или значительных поворотов рук в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек.	Текущий
				В туалетах не предусмотрено наличие поручней.	К, О	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, должны быть установлены откидные опорные поручни, штанги, съемные и/или откидные сиденья.	Текущий
				Не нормативные водопроводные краны бытового типа на раковинах и ванночках для мытья ног.	К, О	В доступных кабинках устанавливаются водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с рычажным управлением горячей и холодной водой не допускается.	Текущий
				Нет вспомогательного оборудования.	Все	Необходимо разместить крючки для одежды и в других принадлежностей.	Текущий

					Нет откидного сиденья и поручней возле ванночки для мытья ног.	Все	Ванночки для мытья ног рекомендуется оборудовать переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, ручным душем, настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м.	Текущий
					Отсутствует двусторонняя связь для вызова персонала в экстренных случаях.	Все	Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Необходимо кабинку туалета оборудовать: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, продублировав шнурком вызова, а также предусмотреть аварийное освещение. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	Текущий
2	Туалетные комнаты для персонала	Есть	12, 13	Панка № 18 Фото 18 (65)-18 (81)	Нет универсальных туалетных кабин, имеющиеся туалетные комнаты не соответствуют нормативам по размеру.	К, О, С	Доступная кабинка в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее: ширина - 1,65 м, глубина - 1,8 м, ширина двери - 0,9 м. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, вешалки и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Предусмотреть обустройство универсальной туалетной комнаты согласно СП 59.13330.2016 на первом этаже.	Капитальный
					Ширина дверей от 0,57 м.	К	Ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м.	Текущий

				Имеются дверные пороги в туалетных комнатах для персонала от 0,02 м.	Ж, О, С	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
				Дверные ручки на дверях в туалеты – круглые.	Ж, О	Следует применять дверные ручки, которые должны иметь форму, позволяющую интуивно управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек.	Текущий
				На двери с внутренней стороны кабины нет дополнительной ручки.	Ж, О	В доступной для МПН туалетной кабине используются дверные П-ручки для открывания и закрытия дверей, которые должны иметь форму, позволяющую управлять одной рукой. Дополнительно с внутренней стороны двери устанавливается П-ручка на высоте от 0,85 до 1,1 м. от пола, на расстоянии 0,05-0,10 м. от края двери с креплением к стене.	Текущий
				Выключатель расположен на высоте более 1 метра.	Все	В помещениях следует предусматривать на высоте от 0,4 до 0,8 м от уровня пола.	Текущий
				Раковины расположены на тумбах	Все	Под раковиной должно быть свободное пространство для ног инвалида-колясочника 0,75 м. Раковина должны быть усилены держателями.	Текущий
				Не нормативные водопроводные краны барашкового типа на раковинах.	Ж, О	В доступных кабинках устанавливаются водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	Текущий

				В туалете не предусмотрено наличие контрастных поручней.	Все	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, должны быть установлены откидные опорные поручни, штатги, поворотные или откидные сидения согласно ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.	Текущий
				Нет вспомогательного оборудования.	Все	Необходимо разместить крючки для костылей и других принадлежностей.	Текущий
				Отсутствует двусторонняя связь для вызова персонала в экстренных случаях.	Все	Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). Необходимо кабину туалета оборудовать: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, оборудованную шнурком вызова, а также предусмотреть аварийное освещение. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигалочные оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	Текущий
				Ширина дверей в бассейне от 0,73 м.	Ж	Дверной проем должен быть не менее 0,9 м.	Текущий
5.2	Душевая ванная – бассейн	Есть	6, 7, 8, 9	Палка № 19 Фото 19 (1) – 19 (57)	Ж, О, С	Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с несложным полом и поддоном без поручней и откидных сидений, скользящее аллюминиевое покрытие пола. В душевых кабинках нет поручней и откидных сидений, скользящее аллюминиевое покрытие пола.	Капитальный

				закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м.	
Нет настенных поручней в бассейне	С, О	Для ориентирования и дополнительной точкой опоры рекомендуется вдоль стен зала, на входах в зал, из помещений для переодевания и душевых устанавливать горизонтальные поручни на высоте от пола 0,9 - 1,2 м, а в залах с бассейном для детей - на уровне 0,5 м от пола.	Текущий		
Нет доступной для МГН лестницы для спуска в ванну О, С бассейна	О, С	Доступная лестница для спуска в ванну бассейна устанавливается под углом к горизонтальной плоскости с использованием ступеней с нормативной шириной проступи, а также наклонных поручней. В мелкой части ванны бассейна для инвалидов с поручнем ОДА следует устраивать пологую лестницу с высотой ступеней 0,14 м, и шириной - 0,3 м. Рекомендуется устраивать лестницу вне габаритов ванны.	Текущий		
В коридоре бассейна имеются перепады высоты - ступени без поручней	Ж, О, С	Следует применять различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними, устанавливать поручни при перепадах высоты более 0,45 м. Поручни должны быть с двух сторон на высоте 0,9 м, а в дошкольных учреждениях и на высоте 0,5 м, а в поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м. Завершающие части поручня должны быть длиной марша или наклонной части пандуса на 0,3 м.	Текущий		

6

				Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по ГОСТ Р 52875. При перепаде высот пола в здании следует обустроить пандусы или съезды доступные для МГН.	
		В бассейне имеются одиночные ступени высотой до 0,14 м.	Ж, О, С	Край ступеней рекомендуется выделить контрастными полосами. При перепаде высот пола в здании следует обустроить пандусы или съезды доступные для МГН.	Текущий
		Отсутствует двусторонняя связь для вызова персонала в экстренных случаях.	Все	Доступные душевые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (пост охраны или администрации объекта). Необходимо кабинку туалета оборудовать: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, продублировав шумром вызова, а также предусмотреть аварийное освещение. Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.	Текущий
		Ширина дверей в раздевалки 0,79 м.	Ж	Ширина дверного проема должна быть не менее 0,9 м.	Текущий
		Имеется дверные пороги до 0,05 м.	Ж	Дверные проемы, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	Текущий
3.3	Бытовая комната (гардеробная) - раздевалка	Есть	2,12, 13,3, 17	Следует применять дверные ручки, которые должны иметь форму, позволяющую интуитивно управлять ими одной рукой и не требующую приложения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье. Целесообразно ориентироваться на применение	Текущий
		20 (1) 20 (42)			
		Некоторые дверные ручки не нормативные – круглые.	Ж, О		Текущий

7

						легко управляемых приборов и механизмов, а также П-образных ручек. Возможна также установка эргономичной дверной ручки для использования инвалидами с различными зонами доступности по высоте. Выполняется в виде вертикальной планки длиной не менее 0,60 м. Устанавливается не менее 0,50 м от нижнего края до уровня пола.	
				Нет контрастной маркировки на шкафах в раздевалке.	С	Измерения шкафов в раздевалке должны быть выполнены рельефным шрифтом и на контрастном фоне.	Текущий
Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более). Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов. Выключатели и розетки в помещениях: - на высоте 0,8 м от уровня пола. Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними. Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины.							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (в пункте 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по планировке (или работам)** в пункте 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДЧ-И (У, Г) ДУ (С, О) ВИД (К)	3, 9, 3, 9, 14, 21, 12, 13, 6, 7, 8, 9, 2, 12, 13, 3, 17	Листок № 18, 19, 20	Текущий, капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВИД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 173 «Росинка» комбинированного вида г. Улан-Удэ.
670002, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 12Б.**

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов согласно СП 59.13330.2016	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства.	есть	-	Папка № 21 Фото 21(1)-21 (8)	Нет информационного навигатора расположения основных зон для клиентов.	Все	План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание/сооружение, территорию объекта (для крупных объектов). На плане должно быть показано расположение доступных для инвалидов путей движения, сервисов и т.п. - Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. - Буквы и цифры знаков должны иметь размеры, соответствующие полю зрения с учетом расстояния до наблюдателя, - Высота прописных букв надписей на указателях, укрепленных на высоте более 2 м. (от уровня пола помещения до нижней кромки указателя), должна быть не менее 7,5 см, - Буквы и цифры должны быть рельефными (высотой не менее 0,08 м),	Текущий

			- Шрифт и символы должны быть контрастными: либо светлыми на темном фоне, либо темными на светлом фоне (не менее 70%); - Информация, выполненная шрифтом Брайля, должна всегда располагаться под надписью; - Нельзя использовать шрифт курсивом; - Рекомендуется применять шрифты Sans-Serif, Arial, Verdana и т.д. Информационный указатель, размещаемый на стене, должен включать: - пиктограмму помещения (выполненную рельефным способом); - наименование помещения (выполненное рельефным шрифтом); - при необходимости наименование помещения на национальном или иностранном языке (выполненное рельефным шрифтом); - наименование помещения, выполненное шрифтом Брайля должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13.130.	
	Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов.	Все	Указатели должны дублироваться предупреждающими, предписывающими (указания), запрещающими знаками. Информационные знаки и указатели на объекте должны быть объединены в единую систему средств информации и ориентирования в пространстве, включающую, как минимум, информацию о расположении доступных для людей с инвалидностью: - парковочных мест для автотранспорта инвалидов; - зон посадки/высадки из транспорта; - входы/выхода (если не все входы доступны); - стоки обслуживания (администратор, информация и т.д.), если не все стойки обслуживания доступны; - специальных сервисных услуг; - лифтов и других подъемных устройств; - санитарно-бытовых помещений;	Текущий

2

					- зона безопасности; - пути движения и путей эвакуации, если не все пути являются доступными. ГОСТ Р 51885-2002.	
Информационные материалы плохо просматриваемые, ввиду плохой освещенности.	C				Освещенность поверхности надписей, знаков, символов и индикаторов должна быть одинаковой на всей поверхности средств отображения информации: от 100 до 300 лк (п. 10.2.6 СП 136.133.30.2012).	Операционный
Информационные материалы плохо прочтываются ввиду мелкого шрифта.	C				Текстовые документы должны быть выполнены шрифтами: Sans-Serif, Arial, Verdana,Tahoma, Calibri. Размер и стиль шрифта должен быть: 12-18 кегля (в зависимости от шрифта). При использовании шрифта 12 кегля и менее необходимо подготовить альтернативные версии документов со шрифтом размером 14 и более.	Операционный
Информационные знаки (таблички) помещений размещены не нормативно.	Все				Также для постоянной идентификации помещений (блоков санузлов, универсальных кабин уборной) информационный указатель следует дублировать табличкой, выполненной рельефным шрифтом (в том числе шрифтом Брайля) и расположенной на стене, находящейся рядом с замочной створкой двери на высоте 1,35 м от уровня пола и на расстоянии 50-100 мм от края стены (ГОСТ Р 51671-2000, п.6.21.4). Информационный указатель, размещаемый на стене, должен включать: - пиктограмму помещения (выполненную рельефным способом); - наименование помещения (выполненное рельефным шрифтом); - при необходимости наименование помещения на национальном или иностранном языке (выполненное рельефным шрифтом); - наименование помещения, выполненное шрифтом Брайля.	Операционный
Нет информационной поддержки для	C				Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта	Текущий

3

			инвалидов с проблемами зрения.	информация - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо системных маячков).	
			На сайте организации http://www.rusinka173.ru нет раздела о доступности объекта.	Предусмотреть на сайте организации специальный раздел, представляющий планы доступности объекта. В качестве примера можно использовать информацию о доступности для инвалидов посещения музея Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/xpnp/portal/hermitage/visitas/recommended-trips/for-disabled/?lang=ru , а также сайт образовательного учреждения http://www.kg-college.ru/additional/inkluzivnoe_obrazovanie.php?hdmenu=college . При размещении информации на сайте организации учитывать основные требования к интернет ресурсам, доступным для людей с нарушениями зрения приведены в ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».	Текущий
6.2	Акустические средства.	нет	Нет звукового оповещения эвакуационных путей. Нет обозначений на планах эвакуации.	- Системы сигнализации должны быть доступны для людей с сенсорными нарушениями (визуальная и звуковая). - Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная». - На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности. - Планы эвакуации и системы связи и должны быть расположены на высоте удобной для людей, использующих людей маломобильного роста. - Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также по заданию на проектирование - стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видны в местах скопления людей. Максимальная частота стробоскопических импульсов - 1-3 Гц.	Текущий

				Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Звуковые сигнализаторы (электрические, механические или электронные) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. Аппаратура привода их в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути. Замкнутое пространство зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалиды, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безопасности должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигналами. Вне помещений такого типа следует предусмотреть комбинированное (звуковое и визуальное) устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение.	Текущий
			С, Г		
			С	Представленная на стенах информация недоступна для людей с проблемами зрения. Отсутствует тактильная предупреждающая маркировка перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей.	Текущий
Тактильные средства.	Есть		С	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуется предусматривать световые маячки.	Текущий

ОБЩИЕ требования к зоне.	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать СП 59.13330.2016, ГОСТ Р 51671-2000, НПБ 104. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации.
	Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующим расстоянию рассматривания, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.). Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.

6

• Для постоянной идентификации комнат и помещения надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороны двери:
 - расстояние от центральной горизонтальной линии знака до уровня пола должно быть 1500 мм;
 - расстояние от центральной горизонтальной линии знака до знака на расстоянии до 80 мм.
 - расположение надписей и знаков должно позволять приближаться к надписи и к знаку на расстоянии до 80 мм.
 Система информационных знаков и указателей будет считаться эффективной, если человек с нарушением слуха сможет воспользоваться услугами, предоставляемыми на объекте без необходимости задавать вопросы, а человеку с нарушением зрения будет удобно и легко ориентироваться в пространстве.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ (С, К, О, У, Г)	-	Папка № 21	Текущий, операционный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной форм обслуживания

Комментарий к заключению:

7

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Подтележникова Татьяна Георгиевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022